


CRAFTON

FLOORING



INFORMASJON CRAFTON OG GULVVARME – JANUAR 2011

Retningslinjene for varme undergulv er kun rådgivende. Det gis ingen garanti fra vår side når gulv er lagt på gulvvarme **uten** termostat med gulvføler, da det ikke er mulig å kontrollere om gulvvarmen er riktig brukt.

Det forutsettes at det brukes kontrollert oppvarming av undergulvet med vann eller elektrisitet. Problemene med regulering av oppvarmede undergulv øker faren for sprekkskader og uttørring. Varmen i undergulv bør stå på stabilt hele året.

NB! Bøk, Lønn og Kempas anbefales ikke lagt på varme undergulv.

Forholdsregler før legging:

Vær oppmerksom på at gulv som monteres flytende, må gulvet **ikke** hindres i å bevege seg. Undergulvet må hvile i 21 dager før varmen slås på. Dette gjelder også gulv som hellimes med riktig limtype. -- konferer forhandler. Boliger med avbalansert luftfuktighet som standard har jevnt L/F 26-28% er som ovenfor.

Som hovedregel bør det være minst mulig avstand mellom varmekilden og parketten. CRAFTON garanterer **ikke** gulvet fritt for lyder i deler av året når gulvet er utlagt med G5 eller UniLoc klikk system på varme undergulv, bare ved liming i not/fjør og helliming til undergulv.

Husk:

- * Maksimum overflatetemperatur 27°C / 60 Watt - uten tepper.
- * Det må være en jevn varme, ikke kalde og varme felter/soner på overflaten.
- * Gulv på betong skal være oppbygget med diffusjonssperre (0,20 mm PE-folie). Videre kan man bruke 2 mm skumfolie/ullpapp og/eller Isoplater.
- * Det må være montert en termostat med gulvføler. Denne innstilles på maks 22°C. Konferer Deres elektriker som installerer termostaten.
- * Hvis man bruker tepper når varmen er på, kan man risikere kuring og oppsprekk, da temperaturen vil øke under teppene (+ ca 10°C).
- * Før CRAFTON gulvet legges må betongoverflaten være godt uttørket. Gulvet bør ligge 5-6 uker etter støping før varmen settes på. Det bør startes med lav varme. Slå av og på over en 14-dagers periode for å få bort fuktigheten. Fuktighetsinnholdet bør ligge på 3-4% (60%LF/20°C).
- * Varmen bør først slås på 3 dager etter at gulvet er lagt. Da bør man stille temperaturen på ca 15 grader C, slik at gulvet venner seg til varmen. Etter en uke kan temperaturen justeres opp til f.eks 22°C. Husk relativ luftfuktighet i rommet 35-45% v/18-22°, monter hygrometer på veggen.

*** Det er meget viktig å følge leggeanvisningen nøye!**

LYKKE TIL MED DITT NYE CRAFTON PARKETT Gulv.

Utsalgssteder

Fix Drammen as, Ingeniør Rybergsgt 56, N-3024 Drammen, Tlf: 32 89 52 10, Epost: drammen@fix.as

Fix Larvik as, Elveveien 137, N-3271 Larvik, Tlf: 33 11 81 00, Epost: larvik@fix.as

Fix Moss as, Varnaveien 41, N-1523 Moss, Tlf: 69 26 10 60, Epost: moss@fix.as

Fix Skien as, Porsgrunnsveien 192, N-3735 Skien, Tlf: 35 90 48 90, Epost: skien@fix.as

Fix Tønsberg as, Halfdan Wilhelmsens Allé 43, N-3117 Tønsberg, Tlf: 33 31 71 04, Epost: tonsberg@fix.as

Proff Parkett as, Vestre Strandgt 13, 4610 Kristiansand S, Tlf: 41 81 41 81 Epost: kontakt@proffparkett.no

www.crafton.no